

KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Detlef Diekelmann, Quetziner Str. 2a, 19395 Plau am See
Tel.: 038735 - 45842 Fax : 038735 - 13965
www.kfz-gutachter-diekelmann.de

Herr
Jörg Mustermann
Musterstraße 1

D-01111 Musterhausen

01.11.2011

Nr. KV0111

Kostenvoranschlag

Betreff : Kaskoschaden
Amtl.Kennzeichen : SN-

Anspruchsteller : Jörg Mustermann
Musterstraße 1
D-01111 Musterhausen

Versicherungsnehmer : Jörg Mustermann
Musterstraße 1
D-01111 Musterhausen

Amtl. Kennzeichen VN : SN-

Versicherung : Versicherung
Postfach 9
D-01111 Musterhausen

Schadentag / Ort : 25.10.2011 / Schwerin
VS-/Schadenummer : 07330079501-0 /

Auftrag vom / durch : 01.11.2011 / Jörg Mustermann

Besichtigt am / in : 29.10.2011 /
Besichtigt durch : Dipl.-Ing. D. Diekelmann
Reparaturfirma : Autoservice
D-19395 Plau am See

Reparaturdauer : 3 Arbeitstage

Zusammenfassung der Einzelergebnisse

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	863,74
MwSt. 19 %	EUR	164,11
Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt.	EUR	1.027,85
-----	=====	=====

KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Detlef Diekelmann, Quetziner Str. 2a , 19395 Plau am See
Tel.: 038735 - 45842 Fax : 038735 - 13965
www.kfz-gutachter-diekelmann.de

Nr. KV0111

Fahrzeugdaten


Fahrzeughalter : Jörg Mustermann
Amtl.Kennzeichen : SN-
Fahrzeug-Ident-Nummer : VF7FCKFVE2

Fahrzeugart : PKW
Aufbau / Türen : LIMOUSINE / 5

Hersteller : CITROEN
Fahrzeugtyp : C3 (Typ F) C3 SX

Motorart : OTTOMOTOR
Leistung : 54 kW
Hubraum : 1360 ccm

Reifengrösse vorn / hinten : 185/60 R 15 H
Reifenzustand : verkehrssicher

Profiltiefe in (mm) : 

Erste / Letzte Zulassung : 23.07.2002 / 23.07.2002
Nächste HU / AU : 06/2013 / 06/2013
Vorbesitzer (Anzahl) : 1

Laufleistung abgelesen : 201742 km

Allgemeinzustand : gut
Lackierung (Farbton/Art) : Grün - Metallic
Lackzustand : Kratzer
Karosseriezustand : gut

Vor-/ Altschäden : keine erkennbar

Bemerkung : keine

Fahrzeugausstattung : siehe EDV-Kalkulation

KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Detlef Diekelmann, Quetziner Str. 2a , 19395 Plau am See

Tel.: 038735 - 45842 Fax : 038735 - 13965

www.kfz-gutachter-diekelmann.de

Nr. KV0111

FZ-HALTER HERR JÖRG MUSTERMANN
MUSTERSTRASSE 1 01111 MUSTERHAUSEN

FABRIKAT CITROEN C3 (F) SX
FZ-IDENT-NR VF7FCKFVE2 AMTL KZ SN- TYP-CODE 10 35 03
ERSTE ZUL 23.07.2002 NAECH HU 06.2013 LAUFLEIST 201742

BES-DATUM 29.10.2011 SCHD-TAG 25.10.2011 FZ-ZUST UNZERLEGT
REP-FIRMA AUTOSERVICE 19395 PLAU AM SEE
REP-DAUER 3

AUSFUEHR-VARIANTEN AB 03.2007 1360CCM 49/54KW

SERIEN-AUSSTATTG ZENTR-VERR / FERNBED FENSTERHEBER V ELEKT AUTOMATIKGETR 4-GANG
ABS

SONDER-AUSSTATTG KLIMAAUTOMATIK A-SPIEGEL ELEK VERST RADIOANLAGE RB3
NEBELSCHEINWERFER AHK MIT ABNEHMB KOPF ESP
REIFEN 185/60 R15..H

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 72.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 = 72.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 = 72.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
6030 0210	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	1	13.0	93.60
6030 0950	KOTFLUEGEL V R ERNEuern (AUSGEBAUT)	1	1.0	7.20
6328 0910	TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	1	3.0	21.60
6393 0954	ABDICHTFOLIE TUER V R AUS-/EINBAUEN	1	1.0	7.20
6338 0910	SCHUTZLEISTE TUER V R AUS-/EINBAUEN	1	2.0	14.40
6307 0954	TUERAUSSENGRIFF V R AUS-/EINBAUEN	1	2.0	14.40
6397 0910	AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	1	4.0	28.80

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- TEILE AUSGEB VORLACK	- WASSERBASISLACK	- 2-SCHICHT-METALLIC	AW
0742	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK	ST I		10.0
1482	TUER V R	OBERFL LACK	ST II		7.0

SYSTEM AUDATEX

KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Detlef Diekelmann, Quetziner Str. 2a , 19395 Plau am See
Tel.: 038735 - 45842 Fax : 038735 - 13965
www.kfz-gutachter-diekelmann.de

Nr. KV0111

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
FAKTOR	90.00 EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT		17.0	
VORBE. METALL-LACKIERUNG		21.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	38.0	342.00
LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
NEUTEILLACKIERUNG			38.73
OBERFLAECHENLACKIERUNG			35.22
MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG			40.70
MATERIAL-INDEX		140.0 %	45.86

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.06.2013

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0742	KOTFLUEGEL V R	7841 S3	119.51
1724	FOLIE TUER V R	9365 GF	41.30

SYSTEM AUDATEX

KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Detlef Diekelmann, Quetziner Str. 2a , 19395 Plau am See
Tel.: 038735 - 45842 Fax : 038735 - 13965
www.kfz-gutachter-diekelmann.de

Nr. KV0111

SCHLUSSKALKULATION	EUR	EUR

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1 26.0 AW X 72.00 EUR/STD	187.20	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		187.20
NEBENKOSTEN		
HOHLRAUMKONSERVIERUNG	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		10.00
LACKIERUNG		
ARBEITSKOSTEN	342.00	
MATERIALKOSTEN	160.51	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		502.51
ERSATZTEILE	160.81	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)	3.22	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		164.03
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....		863.74

MWST 19.00 %		164.11
REPARATURKOSTEN MIT MWST.....		1 027.85

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = ADIEKELM

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Detlef Diekelmann, Quetziner Str. 2a , 19395 Plau am See
Tel.: 038735 - 45842 Fax : 038735 - 13965
www.kfz-gutachter-diekemann.de

Nr. KV0111



Bild 1 Fahrzeugbug und rechte Seite



Bild 2 Fahrzeugheck und linke Seite

KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Detlef Diekelmann, Quetziner Str. 2a , 19395 Plau am See
Tel.: 038735 - 45842 Fax : 038735 - 13965
www.kfz-gutachter-diekemann.de

Nr. KV0111



Bild 3 Vorderer rechter Kotflügel



Bild 4 Vorderer rechter Kotflügel